

**Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL**

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración Y Finanzas, pagara a Don : **ELECTRICIDAD Y PROYECTOS LTDA**, Rut 077754590-6
 La cantidad de \$: **2,000,000** DOS MILLONES DE PESOS
 Por concepto de : **CANCELACION MES DE AGOSTO DE 2010 , MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO**
 Fecha de Pago : **21/09/2010**

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	841	8/09/2010	2,000,000

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		2,000,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,000,000	
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	2,000,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		2,000,000
Sumas Iguales		4,000,000	4,000,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-08-004-000-000			
Presupuesto Vigente	58,681,000			
Total Comprometido	58,630,583			
Saldo x Comprometer	50,417			

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL
ADMINISTRADOR

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
PUCÓN
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH./ 39930



Electricidad y Proyectos Limitada
 Giro: CONTRATISTA y Mantenimiento de Alumbrado Público
 Poda de árboles próximos a líneas eléctricas arboladas
 Roces y despeje bajo líneas de alta tensión
 Otros servicios prestados a empresas
 Obras de conservación, mantenimiento, limpieza
 pintura de edificios
 Construcción y mantención de áreas
 Casa Matriz, España Nº 25 Temuco
 Fono: (45)242100 Fax: (45)242101
 Suc. Las Violetas Nº 26 Pucón
 E-mail: info@epservicios.cl
 www.epservicios.cl

R.U.T.: 77.754.590-6

FACTURA

Nº 841

S.I.I. TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2010

Fecha de emisión: **7 de Septiembre de 2010**
 Señor(es): **L. MUNICIPALIDAD de PUCON**
 Dirección: **AVDA. BERNARDO O'Higgins Nº 483**
 Guía de despacho: **Comuna Pucón**
 Giro: **Servicios Públicos**
 P.O. de siguiente:

R.U.T. **69.191.600-6**
 Supervisor
 Condiciones de Pago

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio MAntención ALumbrado Público Mes de Agosto 2010. Se Adjunta Detalle de Trabajos Efectuados.		2.000.000
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS OBLIGADO Nº DEVENGADO Nº 5018 DECRETO Nº		Nº DE REGISTRO 4836 FECHA ENTRADA 1/8/2010 FECHA SALIDA DEPTO.: Fus	
Son Dos Millones de Pesos Nombre: Jose Dicks Recinto: [Redacted] Fecha: 01-09-2010 Firma: [Redacted]		CANCELADO TOTAL NETOS 1.630.672 19% I.V.A. \$ 319.328 TOTAL \$ 2.000.000	



Original: Cliente



DETALLE LISTADO REPARACION ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2010

Fecha	N° Poste	Dirección	Ampolletas				Ala mbrado	Base Calda	Foto peld	Ballast interior	Ball	Igni	Port	Nor.	Loza	Mant	Difu.	Inst. rejilla	Tubo	Part.	Ganc Lu	Observaciones
			70	100	150	250																
02-ago	S/P	Recinto N°2 Municipal																				Se destapo camera electrica y se verifico cuantas salidas tenia
02-ago	S/P	Recinto N°2 Municipal																				Se hizo levantamiento de lineas de alimentacion electrica subterranas nota: se dejo una tapa de baide plastico a camera electrica.
02-ago	S/P	Municipal																	5	3		Se instalo en Departamento social y en baño de hombres Alcaldia 2° piso
02-ago	S/P	Palguin																				Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Plaza de Armas																				Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Lincoyan																				Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Brasil																				Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Cam. Al Volcan																				Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Cam. Villarica Intertakent																				Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	O'Higgins																				Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Uruguay																				Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Arauco																				Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Ramon Guíñez																				Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Variante Internacional/Colo-Colo																				Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Variante Internacional/Kachele																				Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Cordillera Alta/Calle Nappe																				Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Del Pillan																				Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Los Catafios/Pje Los Abetos																				Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Los Catafios/Pje Los Sauces																				Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Cam. Internacional/Pje Kachele																				Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Cam. Internacional/Elbit																				Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Cam. Internacional/Terpel																				Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
03-nov	129689	V. Inter./Colo-Colo/Cacique Paltaief																				Cap prendido por cruzamientos de lineas entre poste 129689 y 211866
03-ago	S/P	Municipal																				Se atendio reclamo en casa madras campesinas, hay que reparar lamparas se encuentran colgando y cambiar 3 enchufes
03-ago	S/P	Lincoyan/Brasil																				Se Cortaron Cables telefonicos que estaban colgando
03-ago	S/P	Brasil/Ansorena																				Se Cortaron Cables telefonicos que estaban colgando
03-ago	S/P	Avd. O'Higgins/Ansorena																				Se Cortaron Cables telefonicos que estaban colgando
03-ago	186641	Calle Uno/Pobl. Libertad																				Se realiza roca entre postes 186641 y 128059
03-ago	128558	Ramon Guíñez/Variante / Pje Colo Colo																				Se Repara Cap. prendido por cruzamientos de lineas entre postes 128558 y 128059
03-ago	S/P	Cam. Internacional/Pje Kachele																				Aut. 63 A. operado, se reviso linea y se repuso servicio.
03-ago	S/P	La Morena/Cam Internacional																				Se reparo Cap. se encontro Aut. Operado, quedo servicio repuesto
04-ago	S/P	Municipal																				Se realizo cambio de 3 enchufes 1 puesto y 1 interruptor 12. Se fijeron 2 lamparas que estaban colgando (Casa de la Madre Campesina)
04-ago	128126	Cam. Balsa Quilhue																				Se levanto cable telefonico que impedia ingreso de vehiculos
04-ago	245656	Cam. Pasarela Quilhue																				Se revisan Cap en postes 128126 y 128131 estaban normales
04-ago	127707	Cam. Villarica/Antumalal																				Se revisan Cap en postes 245656 y 796985 estaban normales
04-ago	127647	Cam. Villarica/Selini Jhont																				Fusible aereo en fase S quemado se repara
04-ago	493175	Cam. El Volcan																				Fusible aereo quemado se repara
04-ago	S/P	Las Vertientes																				Seguro NH quemado, se aviso a Sr. Paredes quien se comunicara con CGE
04-ago	S/P	Cam. Villarica																				Aut. 60 A. operado, en fase S, se repuso servicio
05-ago	S/P	Municipal																				Se reviso luminarias apagadas, para repar con camion grua
05-ago	231545	Cam. Al Volcan																				Se cambio equipo fluorescente en oficina: bodega recinto N° 2 Municipal
05-ago	142312	Pje. Enrique Novoa																				Se encontraron lineas cruzadas entre postes 231545 y 492243. Se corto ramas para normalizar lineas. Seguro NH quemado se informo a Señor Paredes
05-ago	S/P	C. Sabugal																				Se cambio ampolleta Eurolamp E-27 por Osram E-40
05-ago	456593	C. Sabugal																				Reparacion Fusible Aereo 150 W.
05-ago	129688	Pje. Flores																				Se reparo fusible aereo de 100 W
05-ago	696754	Mellicofquen																				Se cambio ampolleta Eurolamp E-27 por Osram E-40
05-ago	740058	Cam. Internacional/Ciclovía																				Reparacion neutro desconectado
05-ago	S/P	Avd. Los Castaños																				Se cambio ampolleta Vialux por Osram
05-ago	S/P	Los Castaños/Pje Los Ulmos																				Se cambio ampolleta Phillip por Osram
05-ago	S/P	Avd. Colo-Colo																				Se cambio ampolleta Vialux por Osram
05-ago	S/P	Holzajfel																				Se cambio ampolleta Phillip por Osram
06-ago	S/P	Municipal																				Se Repararon semaforos, se cambiaron dos ampolletas
06-ago	S/P	Municipal																				Se reparo foco 150W. HPV recinto N° 1, conexiones sueltas
06-ago	245676	Las Azules																				Se encontro linea colgando, se instalo en aislador y se amarro a calle las Azules
06-ago	492257	Pje. Los Helechos																				Reparacion linea AP, se Acotcho linea preensamblando
06-ago	245685	Pje. Las Azules																				Reparacion linea AP, se Acotcho linea preensamblando
06-ago	271154	Cam. Pucon - Villarica																				Se cambio ampolleta Phillip por Osram
06-ago	127642	Cam. Pucon - Villarica																				Se cambio ampolleta Phillip por Osram
06-ago	604694	Cam. Pucon - Villarica																				Se cambio ampolleta Phillip por Osram, se instalo fusible aereo
06-ago	127627	Cam. Pucon - Villarica																				
06-ago	127625	La Cascada																				Se reparo seguro aereo
06-ago	267914	Lincoyan																				Se cambio ampolleta Vialux por Osram
06-ago	S/P	Plaza Brasil																				Cambio de Gollat
06-ago	S/P	Plaza Brasil																				Se cambio Ampolleta Osram quebrada
06-ago	S/P	Lincoyan																				Se cambio Ampolleta Osram quebrada
06-ago	763695	Pje. Sin Nombre																				Se cambio ampolleta Eurolamp E-27 por Osram E-40
06-ago	758341	Pje. Sin Nombre																				Se cambio ampolleta Eurolamp E-27 por Osram E-40
06-ago	123742	Avd. Colo-Colo																				Se cambio ampolleta Eurolamp E-27 por Osram E-40
06-ago	493175	Cam. El Volcan																				Se verifico en terreno si CGE habia repuesto el Seguro NH quemado, aun no es prepuesto se Aviso a Señor Paredes
07-ago	S/P	Cam. Internacional/Pje Kachele																				Aut. 63 A. operado, se torno carga 36 Amp. se reviso linea y no se encontro nada. se repuso servicio



DETALLE LISTADO REPARACION ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2010

Fecha	N° Poste	Dirección	Ampolletas				Ala mtr	Base Celd a	Folo caid a	Ballest interior			Bali gnri tor	Port 150	Nor. Aut.	Loza F.A.	Mant. CAP	Difu. 70W	Inst. rejilla Aut. 50A	Tubo 36 W	Part.	Genc.Lu	Observaciones	
			70	100	150	250				400	70	150												250
10-ago	211114	Ramon Quezada																					Un lavado difusor 250 W.	
10-ago	211113	Ramon Quezada																						Un lavado difusor 250 W.
10-ago	211111	Ramon Quezada																						Un lavado difusor 250 W.
10-ago	211110	Ramon Quezada																						Un lavado difusor 250 W.
10-ago	127982	M.Ansorena																						Un lavado difusor 250 W.
10-ago	127980	M.Ansorena																						Un lavado difusor 250 W.
10-ago	127978	M.Ansorena																						Un lavado difusor 250 W.
10-ago	S/P	M.Ansorena																						Un lavado difusor 400 W.
10-ago	S/P	M.Ansorena																						Un lavado difusor 400 W.
10-ago	128027	G. Alderete																						Un lavado difusor 250 W.
10-ago	128028	G. Alderete																						Un lavado difusor 250 W.
10-ago	128030	G. Alderete																						Un lavado difusor 250 W.
10-ago	128032	G. Alderete																						Un lavado difusor 250 W.
10-ago	257545	G. Alderete																						Un lavado difusor 250 W.
10-ago	743598	G. Alderete																						Un lavado difusor 250 W.
10-ago	257905	G. Alderete																						Un lavado difusor 250 W.
10-ago	707714	G. Alderete																						Un lavado difusor 250 W.
10-ago	257907	G. Alderete																						Un lavado difusor 250 W.
10-ago	257338	G. Alderete																						Un lavado difusor 250 W.
10-ago	257908	G. Alderete																						Un lavado difusor 250 W.
10-ago	257909	G. Alderete																						Un lavado difusor 250 W.
10-ago	257910	G. Alderete																						Un lavado difusor 250 W.
10-ago	257911	G. Alderete																						Un lavado difusor 250 W.
10-ago	257912	G. Alderete																						Un lavado difusor 250 W.
10-ago	127953	G. Alderete																						Un lavado difusor 250 W.
10-ago	127954	G. Alderete																						Un lavado difusor 250 W.
10-ago	127955	G. Alderete																						Un lavado difusor 250 W.
10-ago	127956	G. Alderete																						Un lavado difusor 250 W.
10-ago	128153	Rio Claro																						
10-ago	S/P	Enrique Nova																						Se cambio ampolleta Osram por Osram
10-ago	S/P	Enrique Nova																						Se cambio ampolleta Phillip por Phillip
10-ago	129747	Sebastian Engler																						Se cambio ampolleta Vialux por Osram
10-ago	129601	Variente Internacional																						Se cambio ampolleta Phillip por Osram
10-ago	S/P	Villa Las Vertientes																						Se cambio ampolleta Osram por Osram
10-ago	129694	Paiguin																						Se cambio ampolleta Osram por Osram
11-ago	129546	G. Urrutia																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129550	G. Urrutia																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129551	G. Urrutia																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129552	G. Urrutia																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129553	G. Urrutia																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129554	G. Urrutia																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	586231	G. Urrutia																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	586230	G. Urrutia																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	666844	G. Urrutia																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	667036	G. Urrutia																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	618702	G. Urrutia																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	618797	G. Urrutia																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	713934	G. Urrutia																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	713935	G. Urrutia																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	706481	G. Urrutia																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	706995	G. Urrutia																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	713553	G. Urrutia																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129679	Arauco																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129680	Arauco																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129681	Arauco																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129682	Arauco																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129683	Arauco																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129684	Arauco																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129685	Arauco																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129686	Arauco																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129687	Arauco																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129688	Arauco																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	S/P	Arauco																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	S/P	Arauco																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	S/P	Paiguin																						Un lavado difusor 250 W.
11-ago	127982	M.Ansorena																						Se instalaron dos guinaldes ornamentales frente Municipalidad
11-ago	127980	M.Ansorena																						Se retiro luminaria ornamental que se encontraba desconectada
11-ago	127978	M.Ansorena																						Se retiro luminaria ornamental que se encontraba desconectada
11-ago	S/P	Plaza de Armas/M.Ansorena																						Se retiran 6 focos coloniales que se encontraban en mal estado
12-ago	450980	O'Higgins / Paiguin																						Se instalaron dos guinaldes ornamentales
12-ago	257467	O'Higgins / Caupolicán																						Se instalaron dos guinaldes ornamentales



DETALLE LISTADO REPARACION ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2010

Fecha	N° Poste	Dirección	Ampolletas				Ala mtrado	Base Ceida	Foto celd a	Ballast interior				Ball 70	Igni tor	Port 150	Nor. Aut.	Loza F.A.	Mant. CAP	Difu. 70W	Inst. rejilla Aut. 50A	Tubo 36 W	Part.	Geno. Lu	Observaciones	
			70	100	150	250				400	70	100	150													250
18-ago	S/P	Municipal																							Se Repara equipo fluorescente, oficina Finanzas Dpto. de Salud	
18-ago	231642	Peru			1						1		1													Se cambio ampollita Vialux por Osram
18-ago	128027	G. Alderete			1																					Se cambio ampollita Phillip por Osram
18-ago	267911	G. Alderete																								
18-ago	127864	Caupolican									1		1													
18-ago	120610	Uruguay			1																					Se cambio ampollita Phillip por Osram
18-ago	129643	Manuel Araya			1									1												Se cambio ampollita Eurotemp E-27 por Osram E-40
18-ago	267004	Felipe Palliaief																								
18-ago	758341	Saba Etit																								
18-ago	465509	Mallatufquen			1																					Se cambio ampollita Eurotemp E-27 por Osram E-40
18-ago	S/P	Del Pillan			1									1												Se cambio ampollita Eurotemp E-27 por Osram E-40
18-ago	128064	Variante Cam. Internacional																								Se cambio ampollita Vialux por Osram
18-ago	456594	Cam. Internacional																								Se cambio ampollita Vialux por Osram
18-ago	127809	Cam. Internacional																								Se cambio ampollita Vialux por Osram
18-ago	265765	Los Tulpanes																								Se encontro neutro sulfatado se instalo AMPAC
18-ago	S/P	Los Pensamientos																								Reparacion conexiones , se instalo conector AMPAC
18-ago	S/P	Plaza Villa Entre Rios			1																					Se cambio ampollita Osram y se instalo Phillip
18-ago	186607	Los Cerezos	1																							Se cambio ampollita Osram y se instalo Phillip
18-ago	763967	Cam. Internacional/Ciclovia																								Se cambio ampollita Phillip por Osram
18-ago	744207	Cam. Internacional/Ciclovia																								Se reparo fusible aereo
18-ago	466200	Pje. Las Rosas																								Se reparo fusible aereo
18-ago	S/P	Municipal																								Se reparo bomba de agua, en recinto 2, se reviso parte electrica y estaba todo bien
18-ago	247856	Pasarela Quelhue																								1 er. Cap. se encontro automatico operado, se normalizo
18-ago	796965	Pasarela Quelhue																								2 do. Cap se encontro automatico operado, se normalizo
19-ago	S/P	Paseo Melinda Host																								Se presto apoyo en roca, lado lineas energisadas a dpto. de Aseo y Ornato/Municipal
19-ago	S/P	Cam. Villarica/ Antes del Cristo																								Se presto apoyo en roca, lado lineas energisadas a dpto. de Aseo y Ornato/Municipal
19-ago	267707	Cam. Pasarela Quelhue			1																					Se cambio ampollita Vialux por Osram
19-ago	257709	Cam. Pasarela Quelhue			1																					Ampollita quebrada, se instalo Osram
19-ago	267717	Cam. Pasarela Quelhue												1												
19-ago	S/P	Del Pillan																								
19-ago	128071	Variante Cam. Internacional																								Cambio de ampollita Osram por Osram, se reparo neutro
19-ago	243746	Colo-Colo																								Cambio de ampollita Vialux por Osram
19-ago	S/P	Brasil																								Reparacion de fusible aereo de salida, fase R en Cap
19-ago	626067	Cam. Pucon - Villarica			1																					Se cambio ampollita Phillips por Osram
19-ago	127690	Cam. Pucon - Villarica																								Se reparo neutro sulfatado
19-ago	124683	Cam. Pucon - Villarica																								Se cambio ampollita Phillips por Osram
20-ago	247809	Avda. Principal/Caburgua																								Se reparo fusible aereo
20-ago	475656	Avda. Principal/Caburgua																								Se reparo fusible aereo
20-ago	262406	Armeria Pautched/Caburgua																								Se reparo fusible aereo
20-ago	S/P	Cruce El Turbio																								Se reparo fusible aereo
20-ago	S/P	Cementerio/ Municipal																								Se reparo fusible aereo
20-ago	S/P	Cementerio/ Municipal																								Se reparo fusible aereo
20-ago	211267	Brasil																								Se reparo fusible aereo
20-ago	S/P	Cementerio/ Municipal																								Se reparo fusible aereo
23-ago	S/P	Municipal																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
23-ago	S/P	Brasil																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
23-ago	S/P	Brasil																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
23-ago	S/P	Gimnasio Municipal																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
24-ago	S/P	Gimnasio Municipal																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
24-ago	S/P	Gimnasio Municipal																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
24-ago	S/P	Gimnasio Municipal																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
24-ago	761813	Roberto Geis																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
24-ago	S/P	Municipal																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
24-ago	S/P	Cam. Internacional/Liceo Hotelaria																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
25-ago	129618	Fresia/Geronimo Alderete																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
25-ago	127627	Cam. Internacional/Terpel																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
25-ago	S/P	Ciclovia/Frente Liceo Hotelaria																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
25-ago	S/P	Ciclovia/Frente Liceo Hotelaria																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
25-ago	463175	Cam. Volcan																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
25-ago	S/P	Cam. Caburgua																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
25-ago	S/P	Cam. Caburgua/Frente Cristo Carhuello																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
25-ago	S/P	Caburgua Bajo/Puente Desahue																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
25-ago	S/P	Pino Huacho/Cam. Caburgua																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
25-ago	S/P	Cam. Caburgua/Paseo Cruce Carhuello																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
25-ago	S/P	Cam. Caburgua																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
25-ago	S/P	Pje. Paredes																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
25-ago	S/P	Pje. Paredes																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
26-ago	666428	Los Cerezos																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
26-ago	672006	Los Cerezos																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
26-ago	S/P	Plaza Cordillera Alta																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
26-ago	S/P	Plaza Villa El Esfuerzo																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
26-ago	S/P	Plaza Villa El Esfuerzo/Plaza Cordillera Alta																								Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara



DETALLE LISTADO REPARACION ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2010

Fecha	N° Poste	Dirección	Ampolletas				Alambrado	Base Ceida	Foto celda	Ballast interior				Ball. Ignitor	Port 150	Nor. Aut.	Loz F.A.	Mant. CAP	Difu. 70W	Inst. regilla Aut. 50A	Tubo 36 W	Part.	Ganc.	Observaciones	
			70	100	150	250				400	70	100	150												250
02-ago	S/P	Recinto N°2 Municipal																						Se deslazo camara electrica y se verifico cuantas salidas tenia	
02-ago	S/P	Recinto N°2 Municipal																							Se hizo levantamiento de lineas de alimentacion electrica subterranas nrola: se dejo una tapa de balde plastico a camara electrica.
02-ago	S/P	Municipal																							Se instalo en Departamento social y en baño de hombres Alcaldia 2° piso
02-ago	S/P	Paigun																							Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Plaza de Armas																							Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Lincoyan																							Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Brasil																							Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Cam. Al Volcan																							Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Cam. Villarica Interlaktent																							Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	O'Higgins																							Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Uruguay																							Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Arauco																							Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Ramon Guíñez																							Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Variante Internacional/Colo-Colo																							Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Variante Internacional/Kachale																							Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Cordillera Alta/Calle Nappe																							Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Del Píllan																							Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Los Castaños/Pje Los Abetos																							Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Los Castaños/Pje Los Saucos																							Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Cam. Internacional/Pje Kachele																							Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Cam. Internacional/Elit																							Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
02-ago	S/P	Cam. Internacional/Terpel																							Programacion relojes de CAP de 18:00 a 06:00 hrs
03-nov	129989	V. Inter./Colo-Colo/Cacique Pallalef																							Cap prendido por cruzamientos de lineas entre poste 129989 y 211868
03-ago	S/P	Municipal																							Se atendio reclamo en casa madres campesinas, hay que reparar lamparas se encuentran colgando y cambiar 3 enchufes
03-ago	S/P	Lincoyan/Brasil																							Se Cortaron Cables telefonicos que estaban colgando
03-ago	S/P	Brasil/Ansorena																							Se Cortaron Cables telefonicos que estaban colgando
03-ago	S/P	Avd. O'Higgins/Ansorena																							Se Cortaron Cables telefonicos que estaban colgando
03-ago	186641	Calle Uno/Pobl. Libertad																							Se realiza roce entre postes 186641 y 128059
03-ago	128558	Ramon Guíñez/Variante / Pje Colo Colo																							Se Repara Cap. prendido por cruzamientos de lineas entre postes 128558 y 128059
03-ago	S/P	Cam. Internacional/Pje Kachele																							Aut. 63 A. operado, se reviso linea y se repuso servicio.
03-ago	S/P	La Morena/Cam Internacional																							Se repara Cap. se encontro Aut. Operado, quedo servicio repuesto
04-ago	S/P	Municipal																							Se realizo cambio de 3 enchufes 1 puesto y 1 interruptor/12. Se fijaron 2 lamparas que estaban colgando (Casa de la Madre Campesina)
04-ago	S/P	Cam. Internacional / Pje. Kachele																							Se levanto cable telefonico que impedia ingreso de vehiculos
04-ago	128126	Cam. Balsa Quellhue																							Se revisan Cap en postes 128126 y 128131. estaban normales
04-ago	245956	Cam. Pesarela Quellhue																							Se revisan Cap en postes 245956 y 296965. estaban normales
04-ago	127107	Cam. Villarica/Artumalal																							Fusible aereo en fase S quemado se repara
04-ago	127647	Cam. Villarica/Saint Jhont																							Fusible aereo quemado se repara
04-ago	463175	Cam. El Volcan																							Seguro NH quemado, se aviso a Sr. Paredes quien se comunicara con CGE
04-ago	S/P	Las Vertientes																							Aut. 50 A. operado, en fase S, se repuso servicio
04-ago	S/P	Cam. Villarica																							Se reviso luminarias apagadas, para repar con camion grua
05-ago	S/P	Municipal																							Se cambio equipo fluorescente en oficina: bodega recinto N° 2 Municipal
05-ago	231545	Cam. Al Volcan																							Se encontraron lineas cruzadas entre postes 231545 y 462243. Se corto ramas para normalizar lineas. Seguro NH quemado se informo a Señor Paredes
05-ago	142312	Pje. Enrique Novos																							Se cambio ampolleta Eurolamp E-27 por Osram E-40
05-ago	S/P	C. Sabugal																							Reparacion Fusible Aereo 150 W.
05-ago	465593	C. Sabugal																							Se cambio ampolleta Eurolamp E-27 por Osram E-40
05-ago	129688	Pje. Flores																							Se reparo fusible aereo de 100 W
05-ago	666754	Maliolaquén																							Se cambio ampolleta Eurolamp E-27 por Osram E-40
05-ago	740058	Cam. Internacional/Ciclovia																							Reparacion neutro desconectado
05-ago	S/P	Avd. Los Castaños																							Se cambio ampolleta Vialux por Osram
05-ago	S/P	Los Castaños/ Pje Los Limos																							Se cambio ampolleta Phillip por Osram
05-ago	S/P	Avd. Colo-Colo																							Se cambio ampolleta Vialux por Osram
05-ago	S/P	Hóizapfel																							Se cambio ampolleta Phillip por Osram
06-ago	S/P	Municipal																							Se Repararon semaforos, se cambiaron dos ampolletas
06-ago	S/P	Municipal																							Se reparo foco 150W. HPY recinto N° 1. conexiones sueltas
06-ago	245676	Las Azules																							Se encontro linea colgando, se instalo en alalador y se amarro a calle las Azules
06-ago	462257	Pje. Los Helechos																							Reparacion linea AP, se Acolcho linea preensambiado
06-ago	245685	Pje. Las Azules																							Reparacion linea AP, se Acolcho linea preensambiado
06-ago	271154	Cam. Pucon - Villarica																							Se cambio ampolleta Phillip por Osram
06-ago	127642	Cam. Pucon - Villarica																							Se cambio ampolleta Phillip por Osram
06-ago	604694	Cam. Pucon - Villarica																							Se cambio ampolleta Phillip por Osram, se instalo fusible aereo
06-ago	127627	Cam. Pucon - Villarica																							
06-ago	127625	La Cascada																							Se reparo seguro aereo
06-ago	267914	Lincoyan																							Se cambio ampolleta Vialux por Osram
06-ago	S/P	Plaza Brasil																							Cambio de Gollat
06-ago	S/P	Plaza Brasil																							Se cambio Ampolleta Osram quebrada
06-ago	S/P	Lincoyan																							Se cambio Ampolleta Osram quebrada
06-ago	763995	Pje. Sin Nombre																							Se cambio ampolleta Eurolamp E-27 por Osram E-40
06-ago	766341	Pje. Sin Nombre																							Se cambio ampolleta Eurolamp E-27 por Osram E-40
06-ago	123742	Avd. Colo-Colo																							
06-ago	463175	Cam. El Volcan																							Se verifico en terreno si CGE habia repuesto el Seguro NH quemado, aun no es prepuesto se Aviso a Señor Paredes
07-ago	S/P	Cam. Internacional/Pje Kachele																							Aut. 63 A. operado, se tomo carga 36 Amp. se reviso linea y no se encontro nada. se repuso servicio



DETALLE LISTADO REPARACION ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2010

Fecha	N° Poste	Dirección	Ampolletas				Alamb rado	Base Celda	Foto celda	Ballast interior				Ball 70 tor	Port 150	Nor. Aut.	Luz F.A.	Ment. CAP	Difu. 70W	Inst. rejilla s	Aut. 50A	Tubo 36 W	Part.	Ganc.	Observaciones
			70	100	150	250				400	70	100	150												
07-ago	463175	Cam. El Volcan																							Se verifico en terreno y servicio se encontraba normal CGE habia repuesto el seguro NH quemado
08-ago	S/P	Municipal																							Reparacion de semaforos, cambio de ampolleta
08-ago	126152	Rio Claro																							Se cambio ampolleta Eurolamp E-27 por Osram E-40
08-ago	S/P	Plaza Villa Entre Rios	1																						En poste metalico se cambio ampolleta Eurolamp E-27 por Osram E-40
08-ago	129742	Sin Nombre				1																			Se cortaron cables de telefono que se encontraban en el suelo
08-ago	129979	Pje. Los Riscos																							Se cambio ampolleta Eurolamp E-27 por Osram E-40
08-ago	231465	Prolongacion Colo-Colo																							Se cambio ampolleta Eurolamp E-27 por Osram E-40, se cambio difusor de vidrio
08-ago	211862	Pje. Sin Nombre/Turbina Alta																							Se cambio ampolleta Eurolamp E-27 por Osram E-40, se cambio difusor de vidrio
08-ago	247428	Cementerio Carhuellu																							Fotocelda pegada, se cambio
08-ago	127899	Avda. Caupolican/G. Alderete/P. de Valdivia																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	127901	Avda. Caupolican																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	127902	Avda. Caupolican																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	127903	Avda. Caupolican																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	127904	Avda. Caupolican																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	127905	Avda. Caupolican																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	753046	Avda. P. de Valdivia																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	126713	Avda. P. de Valdivia																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	126977	Avda. P. de Valdivia																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	126678	Avda. P. de Valdivia																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	127599	Avda. P. de Valdivia																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	199580	Avda. P. de Valdivia																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	129581	Avda. P. de Valdivia																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	129582	Avda. P. de Valdivia																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	129583	Avda. P. de Valdivia																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	129584	Avda. P. de Valdivia																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	129585	Avda. P. de Valdivia																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	129586	Avda. P. de Valdivia																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	129587	Avda. P. de Valdivia																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	S/P	Costanera Roberto Getes																							Se reunion con personal de la empresa ICEFEL encargada de construccion Variante internacional para cortar alimentacion AP para escabaciones
08-ago	129588	Avda. P. de Valdivia																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	129589	Avda. P. de Valdivia																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	129590	Avda. P. de Valdivia																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	129591	Avda. P. de Valdivia																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	270470	Avda. P. de Valdivia																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	43760	Avda. P. de Valdivia																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	129592	Avda. P. de Valdivia																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	43756	Avda. P. de Valdivia																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	43757	Avda. P. de Valdivia																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	S/P	Avda. P. de Valdivia / Colo-Colo																							Un Lavado difusor 250 W.
08-ago	129789	Pje. Amador Acevedo	1																						Se cambio ampolleta Eurolamp E-27 por Osram E-40
08-ago	268245	Pje. G. Badilla																							Se repara fusible aereo
08-ago	S/P	Pje. Pedro Shullers	1																						Se cambio ampolleta Phillips por otra Phillips
08-ago	S/P	Municipal																							Se Cambio enchufe de un puesto, en baño de mujeres Departamento Finanzas tercer piso edificio Municipal
10-ago	S/P	Holzapfel																							Dos lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Dos lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Dos lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Dos lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Dos lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	129712	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	127908	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	127906	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	127907	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	127912	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	706729	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago	S/P	Holzapfel																							Un Lavado difusor 250 W. en poste metalico
10-ago																									



DETALLE LISTADO REPARACION ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2010

Fecha	N° Poste	Dirección	Ampolletas				Alamb rado	Base Ce lda	Foto caid a	Ballast interior				Ball igr tor	Port 150	Nor Aut.	Luz F.A.	Mant. CAP	Difu. 70W	Inst. rejilla s	Aut. SOA	Tubo 36 W	Part.	Genc.	Observaciones	
			70	100	150	250				400	70	100	150													250
10-ago	211114	Ramon Quezada																							Un lavado difusor 250 W.	
10-ago	211113	Ramon Quezada																								Un lavado difusor 250 W.
10-ago	211111	Ramon Quezada																								Un lavado difusor 250 W.
10-ago	211110	Ramon Quezada																								Un lavado difusor 250 W.
10-ago	127962	M.Ansorena																								Un lavado difusor 250 W.
10-ago	127960	M.Ansorena																								Un lavado difusor 250 W.
10-ago	127978	M.Ansorena																								Un lavado difusor 250 W.
10-ago	S/P	M.Ansorena																								Un lavado difusor 400 W.
10-ago	S/P	M.Ansorena																								Un lavado difusor 400 W.
10-ago	128027	G. Alderete																								Un lavado difusor 250 W.
10-ago	128028	G. Alderete																								Un lavado difusor 250 W.
10-ago	128030	G. Alderete																								Un lavado difusor 250 W.
10-ago	128032	G. Alderete																								Un lavado difusor 250 W.
10-ago	267545	G. Alderete																								Un lavado difusor 250 W.
10-ago	743588	G. Alderete																								Un lavado difusor 250 W.
10-ago	267905	G. Alderete																								Un lavado difusor 250 W.
10-ago	707714	G. Alderete																								Un lavado difusor 250 W.
10-ago	267907	G. Alderete																								Un lavado difusor 250 W.
10-ago	267538	G. Alderete																								Un lavado difusor 250 W.
10-ago	267908	G. Alderete																								Un lavado difusor 250 W.
10-ago	267909	G. Alderete																								Un lavado difusor 250 W.
10-ago	267910	G. Alderete																								Un lavado difusor 250 W.
10-ago	267911	G. Alderete																								Un lavado difusor 250 W.
10-ago	267912	G. Alderete																								Un lavado difusor 250 W.
10-ago	127953	G. Alderete																								Un lavado difusor 250 W.
10-ago	127954	G. Alderete																								Un lavado difusor 250 W.
10-ago	127955	G. Alderete																								Un lavado difusor 250 W.
10-ago	127956	G. Alderete																								Un lavado difusor 250 W.
10-ago	128153	Rio Claro									1			1												
10-ago	S/P	Enrique Novoa	1																							Se cambio ampollita Osram por Osram
10-ago	S/P	Enrique Novoa	1																							Se cambio ampollita Phillip por Phillip
10-ago	129747	Sebastian Engler			1																					Se cambio ampollita Vialux por Osram
10-ago	128061	Variante Internacional			1																					Se cambio ampollita Phillip por Osram
10-ago	S/P	Villa Las Vertientes			1																					Se cambio ampollita Osram por Osram
10-ago	129694	Paiguin			1																					Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129549	G. Urrutia																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129550	G. Urrutia																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129551	G. Urrutia																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129552	G. Urrutia																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129553	G. Urrutia																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129554	G. Urrutia																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	586231	G. Urrutia																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	586230	G. Urrutia																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	686844	G. Urrutia																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	687036	G. Urrutia																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	618702	G. Urrutia																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	618797	G. Urrutia																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	713834	G. Urrutia																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	713935	G. Urrutia																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	706481	G. Urrutia																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	706995	G. Urrutia																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	713553	G. Urrutia																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129679	Arauco																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129680	Arauco																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129681	Arauco																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129682	Arauco																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129683	Arauco																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129684	Arauco																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129685	Arauco																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129686	Arauco																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129687	Arauco																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	129688	Arauco																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	S/P	Arauco																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	S/P	Arauco																								Un lavado difusor 250 W.
11-ago	S/P	Paiguin																								Se instalaron dos guinaldas ornamentales frente Municipalidad
11-ago	127982	M.Ansorena																								Se retiro luminaria ornamental que se encontraba desconectada
11-ago	127960	M.Ansorena																								Se retiro luminaria ornamental que se encontraba desconectada
11-ago	127978	M.Ansorena																								Se retiro luminaria ornamental que se encontraba desconectada
11-ago	S/P	Plaza de Armas/M.Ansorena																								Se retiraron 8 focos coloriales que se encontraban en mal estado
12-ago	459060	O'Higgins / Paiguin																								Se instalaron dos guinaldas ornamentales
12-ago	267467	O'Higgins / Caupolicán																								Se instalaron dos guinaldas ornamentales



DETALLE LISTADO REPARACION ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2010

Fecha	N° Poste	Dirección	Ampolletas				Alamb. radio	Base Celda	Foto celda	Ballast interior				Ball. Ignitor	Port 150	Nor. Aut.	Loz. F.A.	Mant. CAP	Difu. 70W	Inst. rejilla 50A	Tubo 36 W	Part.	Ganc.	Observaciones	
			70	100	150	250				400	70	100	150												250
12-ago	577070	Cordillera Alta																						Se cambio reloj control en mal estado CAP Nappe, se instalo reloj control Legrand, programado de 18:15 hrs a 07:45 hrs	
12-ago	231604	Del Pillan																							Se cambio reloj control, se instalo reloj control Legrand y quedo programado de 18:15 hrs a 07:45 hrs.
12-ago	S/P	Cam. Internacional / Terpel																							Programacion relojes de CAP de 18:15 a 07:45 hrs
12-ago	S/P	Cam. Internacional / Pje. Kachele																							Programacion relojes de CAP de 18:15 a 07:45 hrs
12-ago	S/P	Cam. Internacional/ EBT																							Programacion relojes de CAP de 18:15 a 07:45 hrs
12-ago	S/P	Los Castaños/ Pje Los Abetos																							Programacion relojes de CAP de 18:15 a 07:45 hrs
12-ago	S/P	Los Castaños/ Pje Los Alamos																							Programacion relojes de CAP de 18:15 a 07:45 hrs
12-ago	S/P	Avda. O'Higgins																							Programacion relojes de CAP de 18:15 a 07:45 hrs
12-ago	S/P	Pelguin																							Programacion relojes de CAP de 18:15 a 07:45 hrs
12-ago	S/P	Lincoyen																							Programacion relojes de CAP de 18:15 a 07:45 hrs
12-ago	S/P	Braail																							Programacion relojes de CAP de 18:15 a 07:45 hrs
12-ago	S/P	Plaza de Armas																							Programacion relojes de CAP de 18:15 a 07:45 hrs
12-ago	S/P	Plaza Braail																							Programacion relojes de CAP de 18:15 a 07:45 hrs
12-ago	S/P	Uruguay																							Programacion relojes de CAP de 18:15 a 07:45 hrs
12-ago	S/P	Arauco																							Programacion relojes de CAP de 18:15 a 07:45 hrs
12-ago	S/P	Ramon Guíñez																							Programacion relojes de CAP de 18:15 a 07:45 hrs
12-ago	S/P	Variante Cam. Internacional/ Kachele																							Programacion relojes de CAP de 18:15 a 07:45 hrs
12-ago	S/P	Variante Cam. Internacional/ Colo-Colo																							Programacion relojes de CAP de 18:15 a 07:45 hrs
12-ago	S/P	Cordillera Alta/Calle Nappe																							Programacion relojes de CAP de 18:15 a 07:45 hrs
12-ago	S/P	Cam. Villarica-Pucon/Borde Lago																							Programacion relojes de CAP de 18:15 a 07:45 hrs
12-ago	S/P	Cam. Villarica-Pucon/Amulftuen																							Programacion relojes de CAP de 18:15 a 07:45 hrs
12-ago	S/P	Cam. Villarica-Pucon/Escolta																							Programacion relojes de CAP de 18:15 a 07:45 hrs
12-ago	S/P	Cam. Villarica-Pucon/Almonai del Lago																							Programacion relojes de CAP de 18:15 a 07:45 hrs
12-ago	S/P	Cam. Villarica-Pucon/ Millaray																							Programacion relojes de CAP de 18:15 a 07:45 hrs
12-ago	S/P	Cam. Villarica-Pucon/ Hotel Interlakent																							Programacion relojes de CAP de 18:15 a 07:45 hrs
12-ago	S/P	Cam. Al Volcan																							Programacion relojes de CAP de 18:15 a 07:45 hrs
12-ago	S/P	Villa Araucarias																							Se programa reloj control de multicancha de 18:30 a 00:00 hrs.
12-ago	S/P	Los Arrayenes																							Se programa reloj control de multicancha de 18:30 a 00:00 hrs.
13-ago	S/P	Plaza Braail																							Se cambio protector diferencial 25 x 2 A. en tablero electrico Bomba de Agua
13-ago	127827	Cam. Internacional																							Se retro gancho de luminaria de 2" con luminaria de 250 W. caido por viento puelche
13-ago	S/P	Municipal																							Se Automatico Monofasico 32 A en recinto municipal, se encontraba agotado
13-ago	S/P	Municipal																							Se cambiaron dos tubos fluorescentes en oficinas Dpto. Social
13-ago	S/P	Municipal																							Se cambiaron 4 tubos fluorescentes en Oficinas Didecom y se cambiaron dos ampolletas en pasillo exterior edificio freisa
13-ago	127625	Cam. Villarica-Pucon /La Cascada																							Se recortó línea para verificar líneas cruzadas, no se encontro nada
13-ago	127617	Cam. Villarica-Pucon /Puente Correntoso																							Se recorre línea y no se encontro nada
13-ago	S/P	Cam. Volcan																							Se revisa línea y se encontro NH quemado
13-ago	S/P	Cam. Volcan																							Se hizo recorrido general para verificar Cap. Funcionando
13-ago	S/P	Comuna en General																							Se hizo recorrido general para verificar Cap. Funcionando
16-ago	S/P	Municipal																							Se atendio reclamo de Recinto N° 2 bamba de agua no funciona, parte electrica se encuentra bien, falla esta en PVC hidraulico quebrado.
16-ago	S/P	Fresia / C/ Higgins/ P.de Valdivia																							Se retiran cables de telefonicos que estaban colgando
16-ago	S/P	Municipal																							Se reparo corto circuito en circuito de alumbrado edificio municipal. Se encontro ballast 40 W. equipo fluorescente fundido
16-ago	S/P	Municipal																							Se cambiaron tubos fluorescentes y partidores en Departamento Informatica Municipalidad
16-ago	S/P	Plaza Pob. Libertad																							Se preparo extension metalica para poste de pino impregnado que se instalara en plaza Pob. Libertad. Mejorar iluminacion
16-ago	S/P	Caburgua/Paillico																							Se hizo Inpeccion AP para verificar luminarias apagadas, se encontraron 12 luminarias apagadas.
16-ago	S/P	Antumalal																							Se encontro fusible aereo en fase S quemado, se recorrio linea, quedo todo normal
16-ago	S/P	Pasarela Quellhue																							Aut. Cap Operado se repuso servicio
16-ago	S/P	Ramon Guíñez																							Aut. tripolar Cap Operado se repuso servicio
16-ago	S/P	Braail																							Aut. Cap fase R operado, se debe cambiar seguro aereo de losa 60 A. de salida se encuentra quebrado
16-ago	S/P	Cam. Villarica / Interlakent																							Fusible aereo quemado , se debe cambiar fusible aereo de losa, se encuentra quebrado Se repuso servicio
16-ago	S/P	Comuna en General																							Se hizo ultimo recorrido a la comuna para verificar Cap. Prendidos, se encuentra todo normal.
17-ago	S/P	Plaza Pob. Libertad																							Se termino extension metalica para poste impregnado y se unio al poste, que se instalara en plaza
17-ago	S/P	Plaza Pob. Libertad																							Se transformaron dos focos de 400 W a 150 W que iluminaran la plaza
17-ago	S/P	Plaza Pob. Libertad																							Se hizo hoyo para poste pino impregnado que ilumina plaza
17-ago	S/P	Plaza Pob. Libertad																							Se paro poste pino impregnado con 2 focos de 150 W para iluminar plaza, a focos se le instalo rejilla anti bandalica
17-ago	S/P	Plaza Pob. Libertad																							Se hizo roce en conjunto con personal de Dpto. de areas verde, para poder tirar linea, se cortaron ramas y arboles
17-ago	575298	Plaza Pob. Libertad																							Se tiro linea AP preensamblado 16 mts de 2x16 para alimentar poste impregnado de plaza
17-ago	267955	Cam. Villarica-Pucon/ Antumalal																							Se conecto linea AP a Cap. Pob. Libertad
17-ago	267955	Cam. Villarica-Pucon/ Antumalal																							Se reviso linea AP, para ver punto que causa caída de AP
17-ago	267955	Cam. Villarica-Pucon/ Antumalal																							Se encontro que entres postes 267955 y 26796 falta roce y ramas con un poco de viento provocan cruzamiento de lineas
17-ago	S/P	Comuna en General																							Se coordinara Con Dpto. Aseo y Ornato
16-ago	248948	Cam. Caburgua/Carhuello																							Se hizo revision AP para hacer listado luminarias apagadas, para reparar con camion
18-ago	727339	Cam. Caburgua/Carhuello																							
18-ago	469843	Cam. Caburgua/Carhuello																							
18-ago	247182	Pje. Iemenia Pauchad/Caburgua																							Se instala Ampolieta Osram y se retro ampolieta Duralamp
18-ago	211893	Pje. Los Ulmos/Villa Tripay-Antu																							Se cambio ampolieta Phillip por Phillip
18-ago	246745	Cam. Playa Blanca																							
18-ago	583656	Villa Alto Mahuida/Caburgua																							Se cambio ampolieta Phillip por Osram
18-ago	S/P	Cam. Caburgua/Puente Lucura																							Se cambio ampolieta Phillip por Phillip
18-ago	S/P	Cruce Los Nevados																							Se cambio ampolieta Valux por Osram
18-ago	648308	Los Helechos																							Se cambio ampolieta Phillip por Osram




DETALLE LISTADO REPARACION ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2010

Fecha	N° Poste	Dirección	Ampolletas				Alambrado	Base Ceida	Foto celdas	Ballast Interior			Port 150	Nor. Aut.	Loz. F.A.	Mant. CAP	Difu. 70W	Inst. rejilla 50A	Tubo 36 W	Part.	Ganc.	Observaciones
			70	100	150	250				400	70	150										
18-ago	S/P	Municipal																				Se Repara equipo fluorescente, oficina franze Dpto. de Salud
18-ago	231642	Peru			1					1	1											Se cambio ampolleta Vialux por Osram
18-ago	128627	G. Alderete			1																	Se cambio ampolleta Phillip por Osram
18-ago	267911	G. Alderete												1								
18-ago	127864	Cauquican								1	1											
18-ago	129610	Uruguay			1																	Se cambio ampolleta Phillip por Osram
18-ago	129643	Manuel Araya			1							1										Se cambio ampolleta Eurolamp E-27 por Osram E-40
18-ago	267004	Felipe Pallalef													1							
18-ago	758341	Saba Etit													1							
18-ago	466509	Mollolafquen			1																	Se cambio ampolleta Eurolamp E-27 por Osram E-40
18-ago	S/P	Del Pillan			1																	Se cambio ampolleta Eurolamp E-27 por Osram E-40
18-ago	128084	Variante Cam. Internacional				1																Se cambio ampolleta Vialux por Osram
18-ago	459594	Cam. Internacional				1																Se cambio ampolleta Vialux por Osram
18-ago	127809	Cam. Internacional				1																Se cambio ampolleta Vialux por Osram
18-ago	265795	Los Tulpanes																				Se encontro neutro suftado se instalo AMPAC
18-ago	S/P	Los Pensamientos																				Reparacion conexiones , se instalo conector AMPAC
18-ago	S/P	Plaza Villa Entre Rios				1																Se cambio ampolleta Osram y se instalo Phillip
18-ago	186607	Los Cerezos	1																			Se cambio ampolleta Osram y se instalo Phillip
18-ago	753967	Cam. Internacionales/Ciclovia				1																Se cambio ampolleta Phillip por Osram
18-ago	744207	Cam. Internacionales/Ciclovia													1							Se reparo fusible aereo
18-ago	456200	Pje. Las Rosas													1							Se reparo fusible aereo
18-ago	S/P	Municipal																				Se reparo bomba de agua, en recinto 2, se reviso parte electrica y estaba todo bien
18-ago	247856	Pasarela Quelhue													1							1 er. Cap. se encontro automatico operado, se normalizo
18-ago	796985	Pasarela Quelhue													1							2 do. Cap. se encontro automatico operado, se normalizo
19-ago	S/P	Paseo Melinda Host																				Se presto apoyo en roce, lado lineas energizadas a dpto. de Aseo y Ornato/Municipal
19-ago	S/P	Cam. Villarica/Antes del Cristo																				Se presto apoyo en roce, lado lineas energizadas a dpto. de Aseo y Ornato/Municipal
19-ago	267707	Cam. Pasarela Quelhue																				Se cambio ampolleta Vialux por Osram
19-ago	267709	Cam. Pasarela Quelhue																				Ampolleta quebrada, se instalo Osram
19-ago	267717	Cam. Pasarela Quelhue																				
19-ago	S/P	Del Pillan								1												
19-ago	128071	Variante Cam. Internacional																				Cambio de ampolleta Osram por Osram, se reparo neutro
19-ago	243746	Colo-Colo																				Cambio de ampolleta Vialux por Osram
19-ago	S/P	Brasil													1							Reparacion de fusible aereo de salida, fase R en Cap
19-ago	620667	Cam. Pucon - Villarica																				Se cambio ampolleta Phillips por Osram
19-ago	127890	Cam. Pucon - Villarica																				Se reparo neutro suftado
19-ago	124863	Cam. Pucon - Villarica																				Se cambio ampolleta Phillip por Osram
20-ago	247809	Avenida Principales/Caburgua																				Se reparo fusible aereo
20-ago	475656	Avenida Principales/Caburgua																				Se programo reloj control en Cap. De 18:30 a 07:30 hrs.
20-ago	262408	Ismeria Pauchad/Caburgua																				
20-ago	S/P	Cruce El Turbio																				Se programo reloj control en Cap de 18:30 a 07:30 hrs.
20-ago	S/P	Cementerio Municipal																				Se reviso cantidad de cable alargador, que se debe instalar para equipo amplificacion de sonido, funeral Raul Monro, se necesitan 70 Mts.
20-ago	S/P	Cementerio Municipal																				Se extendieron 70 mts. de alargador electrico y se entrego conectado y se midio voltaje(231 Volta) se espero prueba de sonido y se retiro de lugar
20-ago	211297	Brasil																				Se instalaron dos conectores ojo para cable de 6 mm. se cambio losa 60 A. y un seguro aereo de 60 A.
20-ago	S/P	Cementerio Municipal																				Se desconecto alargador electrico que alimentaba amplificacion en cementerio
23-ago	S/P	Municipal																				Se reparo lampara que ilumina esmeril en taller mecanico Recinto N° 2, se alambro y se cambio portalampara
23-ago	S/P	Brasil																				Se programo reloj control multicancha en recinto Estadio Municipal y se Cambio ampolleta e ignitor
23-ago	S/P	Gimnasio Municipal																				Se encontro protector diferencial monofasico operado, se reviso instalacion normal se repuso servicio
24-ago	S/P	Gimnasio Municipal																				Se retiraron 2 equipos fluorescentes en mal estado y se instalaron dos focos tortugas
24-ago	S/P	Gimnasio Municipal																				Se retiraron cables que alimentaban un foco en entrada de camarines
24-ago	761813	Roberto Geis																				Se deben cambiar 8 portalamparas por focos tortugas en camarines, se consultara a Sr. Paredes, si se pueden usar focos que se encuentran en bodega
24-ago	S/P	Municipal																				Se dejaron tres ultimos postes metalicos sin energia por trabajos de escalacion y se repuso protector diferencial
24-ago	S/P	Cam. Internacionales/Liceo Hotelaria																				Se instalo enchufe sobre puesto de 2 puertos en Bodega Dpto. de aseo y ornato Recinto N° 2
25-ago	129618	Fresia/Geronimo Alderete																				Se encontro aut. Cap. 63 A. en fase R Operado, se normalizo
25-ago	127827	Cam. Internacionales/Tempel																				Se reviso Lineas AP, se respigaron presas electricas y se cambiaron armalite de lineas
25-ago	S/P	Ciclovia/Frente Liceo Hotelaria																				Se encontro automatico Cap de 63 A. operado, se normalizo, se tomo carga 47 A.
25-ago	S/P	Ciclovia/Frente Liceo Hotelaria																				Se reviso circuito con capstaz de Aseo y Ornato Sr. Domingo Flores, Solicitud de bajar linea AP circuito ciclovia
25-ago	493175	Cam. Volcan																				Para cortar arboles se deben bajar 120 mts. aprox. De Linea AP. Se informara a Sr. Paredes
25-ago	S/P	Cam. Caburgua																				Se tomo carga a Cap. 64 A.
25-ago	S/P	Cam. Caburgua/Frente Cristo Carhuello																				Se reviso con el Sr. Paredes lugares donde estan solicitando A.P
25-ago	S/P	Caburgua Bajo/Puente Desahue																				Se debe extender Lineas AP aprox. 330 mts e instalar luminarias
25-ago	S/P	Pino Huacho/Cam. Caburgua																				Desde puente Desahue hasta 1er transformador hacer linea AP Aprox. 500 mts. e instalar luminarias dod o tres postes
25-ago	S/P	Cam. Caburgua/Passado Cruce Carhuello																				Se debe hacer Lineas AP, instalar Cap. Total 460 mts. Aprox.
25-ago	S/P	Cam. Caburgua																				Se debe extender Lineas AP aprox. 400 mts. instalar Cap. Y hacer 600 Mts. aprox. instalar luminarias.
25-ago	S/P	Pje. Paredes																				Los trabajos descritos se deben realizar una vez la municipalidad tenga dinero para comprar materiales
25-ago	S/P	Pje. Paredes																				Se verifica donde debe hacerse Lineas AP
25-ago	668426	Los Cerezos																				Se comunico a dirigentes vecinales que deben cortar arboles en dos puntos y una vez hecho roce se debe extender linea
25-ago	672006	Los Cerezos																				
25-ago	S/P	Plaza Cordillera Alta																				Se verifico lugar donde se instalara 2 postes metalicos, con dos focos ornamentales cada uno
25-ago	S/P	Plaza Villa El Esfuerzo																				Se verifico lugar donde se instalara 2 postes metalicos, con dos focos ornamentales cada uno
25-ago	S/P	Plaza Villa El Esfuerzo/Plaza Cordillera Alta																				Se convero con maestro soldador recinto N° 2 para preparar 3 postes para iluminacion Plaza Cordillera



DETALLE LISTADO REPARACION ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2010

Fecha	N° Poste	Dirección	Ampolletas				Alamb rado	Base Ceida	Foto oeld a	Ballast interior				Ball igni tor	Port 150	Nor. Aut.	Loz F.A.	Mant. CAP	Difu 70W	Inst. rejilla s	Aut. 60A	Tubo 36 W	Part.	Ganc.	Observaciones	
			70	100	150	250				400	70	100	150													250
26-ago	S/P	Plaza Villa El Esfuerzo/Plaza Cordillera Alta																							Se debe llevar orden por escrito, se comunico a Sr. Paredes quien hara orden	
26-ago	S/P	Plaza Villa El Esfuerzo/Plaza Cordillera Alta																								Se trabajo en recinto N° 2 se ayudo a soldador a preparar poste de iluminacion Plaza Cordillera, Villa El esfuerzo
27-ago	S/P	Plaza Villa El Esfuerzo/Plaza Cordillera Alta																								Se trabajo todo el disen recinto municipal ayudando a soldador con los postes metalicos
27-ago	S/P	Comuna en General																								Se realizo recorrido por la comuna para verificar que todos los CAP se encuentren encendidos todo normal
28-ago	S/P	Gimnasio Municipal																								Se reviso y se encontro servicio normal y se consulto a personal y se trataba de una ampolleta quemada que ellos mismo cambiaron
29-ago	128194	Los Arrayanes																								Aut. Operado , se recorrio lines y no se encontro nada, se repuso servicio
30-ago	43722	El Turbio																								Fusible aereo fase T operado, se repuso fusible aereo y se quemó nuevamente
30-ago	43722	El Turbio																								Contactor se encuentra quemado, se debe ir a buscar contactor a bodega para hacer cambio
30-ago	S/P	Plaza Villa El Esfuerzo/Plaza Cordillera Alta																								Se pintaron tres postes perfil metalico para iluminacion de plazas
30-ago	129725	Ramon Quizada																								
30-ago	S/P	Hobzapfel																								
30-ago	129591	Pedro de Valdivia																								Se retiro ampolleta Osram y se instalo Osram y se cambio gollat
30-ago	267911	Geronimo Alderete																								
30-ago	129606	Lincoyan																								
30-ago	129634	Fresia																								Se cambio ampolleta Eurolam E-27 y se instalo Osram E-40
30-ago	231650	Ramon Guíñez																								Se cambio ampolleta Vialux y se instalo Osram
30-ago	129632	Los Guindos																								Se cambio ampolleta Vialux y se instalo Osram
30-ago	129634	Los Guindos																								Se cambio ampolleta cuadrada, se retiro philips y se instalo philips
30-ago	128061	Cam. Variante Internacional																								Conexiones sueltas de ballast, se reparo
30-ago	186582	Pje. Esperanza																								Se cambio ampolleta se retiro Philips y se instalo Osram
30-ago	186584	Pje. Esperanza																								Se cambio ampolleta se retiro Philips y se instalo Osram
30-ago	129891	Quilichue																								Se cambio ampolleta Eurolam E-27 y se instalo Osram E-40
30-ago	S/P	Las Vertientes																								Se cambio ampolleta se retiro Philips y se instalo Osram
30-ago	211817	Pje. Estadio																								Se cambio ampolleta se retiro Philips y se instalo Osram
31-ago	457870	Cam. Internacional																								Se cambio ampolleta Vialux y se instalo Osram
31-ago	S/P	Semaforos																								Se endereso semaforo que se encontraba girado
31-ago	267436	Los Pelinos																								Se cambio ampolleta Eurolam E-27 y se instalo Osram E-40
31-ago	267014	Paiguin																								Se repara neutro
31-ago	128110	Pje Las Rosas																								
31-ago	495505	Pje. Las Rosas																								Se retiro ampolleta Osram y se instalo Osram
31-ago	S/P	Los Castaños																								Se retiro ampolleta lucelox y se instalo Osram
31-ago	S/P	Los Castaños																								Se retiro ampolleta lucelox y se instalo Osram
31-ago	S/P	Los Castaños																								Se retiro ampolleta lucelox y se instalo Osram
31-ago	S/P	Los Castaños																								Se retiro ampolleta lucelox y se instalo Osram
31-ago	S/P	Ramon Guíñez																								Programacion relojes de CAP de 18:30 a 07:30 hrs
31-ago	S/P	Arauco																								Programacion relojes de CAP de 18:30 a 07:30 hrs
31-ago	S/P	Uruguay																								Programacion relojes de CAP de 18:30 a 07:30 hrs
31-ago	S/P	Paiguin																								Programacion relojes de CAP de 18:30 a 07:30 hrs
31-ago	S/P	O'Higgins																								Programacion relojes de CAP de 18:30 a 07:30 hrs
31-ago	S/P	Plaza de Armas																								Programacion relojes de CAP de 18:30 a 07:30 hrs
31-ago	S/P	Plaza Brasil																								Programacion relojes de CAP de 18:30 a 07:30 hrs
31-ago	S/P	Lincoyan																								Programacion relojes de CAP de 18:30 a 07:30 hrs
31-ago	S/P	Brasil																								Programacion relojes de CAP de 18:30 a 07:30 hrs
31-ago	S/P	Cam. Al Volcan																								Programacion relojes de CAP de 18:30 a 07:30 hrs
31-ago	S/P	Cam. Villarica/Interlaken																								Programacion relojes de CAP de 18:30 a 07:30 hrs
31-ago	S/P	Villa Los Castaños/los dos CAP																								Programacion relojes de CAP de 18:30 a 07:30 hrs
31-ago	S/P	Variante Cam. Internacional/Colo-Colo																								Programacion relojes de CAP de 18:30 a 07:30 hrs
31-ago	S/P	Variante Cam. Internacional/Kachele																								Programacion relojes de CAP de 18:30 a 07:30 hrs
31-ago	S/P	Cordillera Alta																								Programacion relojes de CAP de 18:30 a 07:30 hrs
31-ago	S/P	Del Pillan																								Programacion relojes de CAP de 18:30 a 07:30 hrs
31-ago	S/P	Cruce Curarehue																								Se cambio contactor trifasico
31-ago	S/P	Semaforos																								Se cambiaron 6 ampolletas


Electricidad y Proyectos Ltda.
 RUT: 77.754.590-6
 España # 25 Fono/Fax: 742002
TEMUCO